

Reseña Vértice Geodésico

1-ene-2025

Número.....: 75893
Nombre.....: Cerrajón
Municipios: Piedrabuena
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 23 de julio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 12' 38,8441"	- 4° 12' 43,56298" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 03' 49,6579"	39° 03' 45,26328" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		849,588 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	395243,45 m	395132,944 m
Y.....:	4324626,47 m	4324419,494 m
Factor escala....:	0,999735114	0,999735409
Convergencia...:	- 0° 45' 47"	- 0° 45' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 795,958 m. (BP)

Situación:


Situado en la Cuerda de las Doradas, a unos 400 m. al N. del cerro del Cerrajón y en la finca "El Cerrajón", a unos 4,5 Km. al N.O. de Piedrabuena. El terreno es de piedra suelta y tierra con monte bajo de jara.

Acceso:

Desde Piedrabuena, por la carretera CR-721, en dirección a Navalpino, en el P.K. 5,0 se toma a la derecha un camino (Km. 0). En el Km. 1,1 está la puerta de entrada a la finca "El Cerrajón" y se sigue recto, en el Km. 1,3 están las casas de la finca, personarse en ellas, en el Km. 2,2 se toma un camino a la derecha y a partir de aquí se sigue con vehículo T.T., en el Km. 3,2 sale un camino a la izquierda y se continúa recto, en el Km. 3,6 hay un cruce de caminos y se continúa recto, en el Km. 3,9 hay una curva y se cruza una vaguada, en el Km. 4,7 se cruza divisoria de loma, en el Km. 4,8 se llega a la alambrada de cierre de la finca y se continúa por el camino hasta llegar al Km. 5,6 que hay un cruce. Se puede seguir por cualquiera de los dos caminos llegando, a los 100 m., a un cortadero del que sale una senda por la que se accede, andando, en 10 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

1-ene-2025

Escala 1:25.000

075893 Cerrajón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

